



Transmisor de Pressão




CÓDIGO



Modelo	MBS
Rosca	G1/4"
Faixa de Pressão	0~1/2/4/6/10/20/25/40/400/600/1000 Bar
Fonte de Energia	DC24V
Sinal de Saída	4~20mA
Resistência de Carga	(U-15)/0.02Ω
Temperatura de Trabalho	-20~85°C
Temp. de Armazenamento	-40~100°C

MBS0-1/2/4/600/1000



MBS0-6/10/20/25/40/400

